

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«01» сентября 2024 г., 21250061000214245193

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Батыревскому муниципальному
округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Чувашской Республике-Чувашии**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«21» ноября 2025 г., 14 час. 00 мин. № 2511/003-21/10-П/АВП

(дата и время составления акта)

с. Батырево

(место составления акта)

**Акт выездной проверки
плановой**

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «05» ноября 2025 г., № 2511/003-21/10-П/РВП, учетный номер проверки 21250061000214245193.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- Тукмаков Андрей Валентинович – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Батыревскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии (главный государственный инспектор Батыревского муниципального округа по пожарному надзору)
- Платонов Дмитрий Александрович – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Батыревскому муниципальному округу (государственный инспектор Батыревского муниципального округа по пожарному надзору)
- Ушмарин Евгений Андреевич – начальник отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии (государственный инспектор Чувашской Республики по пожарному надзору (Руководитель группы инспекторов))

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

- Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

- Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

- Чувашия Чувашская Республика -, р-н Батыревский, с Тарханы, ул Лесная, Дом 1

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ТАРХАНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИНН 2103003328,

адрес регистрации юридического лица: 429362, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, БАТЫРЕВСКИЙ, С. ТАРХАНЫ, УЛ. ЛЕСНАЯ, Д. 1

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «10» ноября 2025 года, 14 час. 20 мин.

по «21» ноября 2025 года, 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

10 час 10 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) истребование документов

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «10» ноября 2025 года, 14 час. 00 мин.

по «21» ноября 2025 года, 14 час. 00 мин.

по месту: Чувашия Чувашская Республика -, р-н Батыревский, с Тарханы, ул Лесная, Дом 1

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол истребования документов от 10.11.2025 №3

2) инструментальное обследование

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «10» ноября 2025 года, 14 час. 00 мин.

по «21» ноября 2025 года, 14 час. 00 мин.

по месту: Чувашия Чувашская Республика -, р-н Батыревский, с Тарханы, ул Лесная, Дом 1, Чувашия Чувашская Республика -, р-н Батыревский, с Тарханы, ул Лесная, Дом 1

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол инструментального обследования от 18.11.2025 №178-2025/3-29, протокол инструментального обследования от 18.11.2025 №179-2025/3-29

3) осмотр

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «10» ноября 2025 года, 14 час. 00 мин.

по «21» ноября 2025 года, 14 час. 00 мин.

по месту: Чувашия Чувашская Республика -, р-н Батыревский, с Тарханы, ул Лесная, Дом 1

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 21.11.2025 №3

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; инструкция о мерах пожарной безопасности; документы, подтверждающие обучение лиц мерам пожарной безопасности, осуществляемое по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования; документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ являются ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты); документы, подтверждающие проведение практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей; документы (акт, протокол), подтверждающие проведение проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ; документ (протокол испытания), подтверждающий проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах; документ (акт), подтверждающий проведение работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений; техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем; документы, подтверждающие выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

11. По результатам выездной проверки установлено:

Отсутствует проектная документация на здания и сооружения, которая должна содержать пожарно-технические характеристики.

1. Место выявления нарушения: БУ "Тарханский ПНИ" Минтруда Чувашии
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 2(1) Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации.
2. Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в мужском и административном корпусе №1 (здание литер А и Б) смонтированы без проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке (ГОСТ Р 59638-2021; ГОСТ Р 59639-2021). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2410/008-21/21-П/ПВП от 22.11.2024, пункт предписания 1. Место выявления нарушения: БУ "Тарханский ПНИ" Минтруда Чувашии
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Автоматические установки пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.
3. Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании женского корпуса смонтированы без проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке (ГОСТ Р 59638-2021; ГОСТ Р 59639-2021). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2410/008-21/21-П/ПВП от 22.11.2024, пункт предписания 1. Место выявления нарушения: БУ "Тарханский ПНИ" Минтруда Чувашии
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Автоматические установки пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.
4. Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в многоквартирном корпусе класса функциональной пожарной опасности Ф1.1. смонтированы без проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке (ГОСТ Р 59638-2021; ГОСТ Р 59639-2021). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2410/008-21/21-П/ПВП от 22.11.2024, пункт предписания 1. Место выявления нарушения: БУ "Тарханский ПНИ" Минтруда Чувашии
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Автоматические установки пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.
5. Пути эвакуации в мужском и административном корпусе (здание литер А и Б) не оборудованы эвакуационным (аварийным) освещением, включающимся автоматически при отключении рабочего освещения (п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2410/008-21/21-П/ПВП от 22.11.2024, пункт предписания 6. Место выявления нарушения: БУ "Тарханский ПНИ" Минтруда Чувашии
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 84, Пункт 4. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться включением эвакуационного (аварийного) освещения.
6. Пути эвакуации в женском корпусе не оборудованы эвакуационным (аварийным) освещением, включающимся автоматически при отключении рабочего освещения (п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2410/008-21/21-П/ПВП от 22.11.2024, пункт предписания 9. Место выявления нарушения: БУ "Тарханский ПНИ" Минтруда Чувашии
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 84, Пункт 4. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться включением эвакуационного (аварийного) освещения.
7. Пути эвакуации в многоквартирном корпусе класса функциональной пожарной опасности Ф1.1. не оборудованы эвакуационным (аварийным) освещением, включающимся автоматически при отключении рабочего освещения (п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2410/008-21/21-П/ПВП от 22.11.2024, пункт предписания 13. Место выявления нарушения: БУ "Тарханский ПНИ" Минтруда Чувашии

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 84, Пункт 4. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться включением эвакуационного (аварийного) освещения.

8. На объекте, где находятся (работают, проживают, проводят досуг) глухие и слабослышащие люди, не предусмотрено использование световых, световых мигающих или специализированных оповещателей (6 СП 3.13130.2009). Место выявления нарушения: БУ "Тарханский ПНИ" Минтруда Чувашии

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 12, Глава 19, Статья 84. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Здания организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения должны быть дополнительно оборудованы (оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения.

9. В части помещений мужского и административного корпуса не смонтирована система пожарной сигнализации (п. 38 прил. №3 Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2410/008-21/21-П/ПВП от 22.11.2024, пункт предписания 4. Место выявления нарушения: БУ "Тарханский ПНИ" Минтруда Чувашии

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 3 Требований. Постановление Правительства Российской Федерации №1464 от 01.09.2021 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»

Нарушенное обязательное требование:

Объекты защиты (помещения) оснащаются автоматическими установками пожаротушения и системой пожарной сигнализации в соответствии с критериями оснащения помещений системой пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения согласно приложению № 3 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

10. В части объекта мужского и административного корпуса пространство между перекрытием и за подвесными потолками не защищены системой пожарной сигнализации (прим. 3 приложения №2 Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464; ранее действовавшие нормы: п. 13.3.16 СП 5.13130.2009). Место выявления нарушения: БУ "Тарханский ПНИ" Минтруда Чувашии

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 3, Прочее Примечание № 3 к Приложению № 2. Постановление Правительства Российской Федерации №1464 от 01.09.2021 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»

Нарушенное обязательное требование:

В случае если здание (помещение) в целом подлежит защите автоматическими установками пожаротушения, пространства за подвесными потолками при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г2 - Г4 или кабелей (проводов) с объемом горючей массы кабелей (проводов) более 7 литров на 1 метр кабельной линии, необходимо защищать соответствующими установками. При этом, если высота от перекрытия до подвесного потолка не превышает 0,4 метра, устройство автоматических установок пожаротушения не требуется.

11. В части объекта мужского и административного корпуса не оснащена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ч. 1 и 4 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ). Место выявления нарушения: БУ "Тарханский ПНИ" Минтруда Чувашии

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 84, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться подачей световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей.

12. В здании мужского и административного корпуса приборы управления пожарной сигнализацией (приемно-контрольный прибор пожарной сигнализации), установленные в коридоре не защищены от несанкционированного доступа (5.12 СП 484.1311500.2020; ранее действовавшие нормы: п. 13.14.5. СП 5.13130.2009). Место выявления нарушения: БУ "Тарханский ПНИ" Минтруда Чувашии

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

В здании мужского корпуса приборы управления пожарной сигнализацией (приемно-контрольный прибор пожарной сигнализации),

13. установлены на стене изготовленной из горючих материалов без применения соответствующей защиты (5.14 СП 484.1311500.2020; ранее действовавшие нормы: п.13.14.6 СП 5.13130.2009). Место выявления нарушения: БУ "Тарханский ПНИ" Минтруда Чувашии
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

14. В здании мужского и административного корпуса допускается совместная прокладка кабельных линий связи систем противопожарной защиты с кабелями питания систем противопожарной защиты и с другими кабелями и проводами в одном коробе (жгуте) (п.13.15.14 СП 5.13130.2009; п.4.14 СП 6.13130.2013). Место выявления нарушения: БУ "Тарханский ПНИ" Минтруда Чувашии
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

15. В здании мужского и административного корпуса кабельные линии и электропроводка, систем противопожарной защиты не обеспечивают сохранность работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону (в системах противопожарной защиты применяются кабели типа исполнения «КПС», «ТРП») (п.13.15.3 СП 5.13130.2009; ГОСТ 31565-2012). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2410/008-21/21-П/ПВП от 22.11.2024, пункт предписания 8. Место выявления нарушения: БУ "Тарханский ПНИ" Минтруда Чувашии
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 2, Глава 19, Статья 82. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций

16. В помещениях здания мужского и административного корпуса, где формирование сигналов на управление в автоматическом режиме системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должно осуществляется при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И», допускается установка менее 3 пожарных извещателей (п. 14.3. СП 5.13130.2009). Место выявления нарушения: БУ "Тарханский ПНИ" Минтруда Чувашии
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

17. Прибор управления приемно-контрольный пожарный в здании мужского и административного корпуса не имеет 10% резерва информационной емкости (п. 13.14.4 СП 5.13130.2009). Место выявления нарушения: БУ "Тарханский ПНИ" Минтруда Чувашии
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

18. В здании мужского и административного корпуса не предусмотрена автоматизация системы пожарной сигнализации с системой вентиляции. Система пожарной сигнализации не обеспечивает автоматическое отключение оборудования систем вентиляции (п. 6.24 СП 7.13130.2013). Место выявления нарушения: БУ "Тарханский ПНИ" Минтруда Чувашии
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

19. Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464). Место выявления нарушения: БУ "Тарханский ПНИ" Минтруда Чувашии
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 3 Требований. Постановление Правительства Российской Федерации №1464 от 01.09.2021 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»
Нарушенное обязательное требование:
 Объекты защиты (помещения) оснащаются автоматическими установками пожаротушения и системой пожарной сигнализации в соответствии с критериями оснащения помещений системой пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения согласно приложению № 3 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
20. В здании женского корпуса прибор приемно-контрольный пожарный, функциональные модули индикации и управления установлены в коридоре и не обеспечены уровнями доступа 2 (для лиц, ответственных за пожарную безопасность) (5.12 СП 484.1311500.2020; ранее действовавшие нормы: п. 13.14.5. СП 5.13130.2009). Место выявления нарушения: БУ "Тарханский ПНИ" Минтруда Чувашии
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
21. В женском корпусе выполнена совместная прокладка кабельных линий связи систем противопожарной защиты с кабелями питания систем противопожарной защиты и с другими кабелями и проводами в одном коробе (жгуте) (п.13.15.14 СП 5.13130.2009; п.4.14 СП 6.13130.2013). Место выявления нарушения: БУ "Тарханский ПНИ" Минтруда Чувашии
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
22. В здании женского корпуса кабельные линии и электропроводка, систем противопожарной защиты не обеспечивают сохранность работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону (в системах противопожарной защиты применяются кабели типа исполнения «КПС», «ТРП») (п.13.15.3 СП 5.13130.2009; ГОСТ 31565-2012). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2410/008-21/21-П/ПВП от 22.11.2024, пункт предписания 11. Место выявления нарушения: БУ "Тарханский ПНИ" Минтруда Чувашии
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 2, Глава 19, Статья 82. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций
23. В помещениях здания женского корпуса, где формирование сигналов на управление в автоматическом режиме системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должно осуществляется при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И», допускается установка менее 3 пожарных извещателей (п. 14.3. СП 5.13130.2009);. Место выявления нарушения: БУ "Тарханский ПНИ" Минтруда Чувашии
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
24. В помещении платы №1 женского корпуса дымовые пожарные извещатели неисправны . Место выявления нарушения: БУ "Тарханский ПНИ" Минтруда Чувашии
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

25. управления установлены в коридоре и не обеспечены уровнями доступа 2 (для лиц, ответственных за пожарную безопасность) (п. 5.12 СП 484.1311500.2020). Место выявления нарушения: БУ "Тарханский ПНИ" Минтруда Чувашии
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
26. В подъезде №1 многоквартирного корпуса кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты не обеспечивают сохранность работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону (в системах противопожарной защиты применяются кабели типа исполнения «КПС», «ТРП») (п.13.15.3 СП 5.13130.2009; ГОСТ 31565-2012). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2410/008-21/21-П/ПВП от 22.11.2024, пункт предписания 15. Место выявления нарушения: БУ "Тарханский ПНИ" Минтруда Чувашии
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 2, Глава 19, Статья 82. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций
27. В подъезде №2 многоквартирного корпуса прибор приемно-контрольный пожарный, функциональные модули индикации и управления установлены в коридоре и не обеспечены уровнями доступа 2 (для лиц, ответственных за пожарную безопасность) (п. 5.12 СП 484.1311500.2020). Место выявления нарушения: БУ "Тарханский ПНИ" Минтруда Чувашии
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
28. В подъезде №2 многоквартирного корпуса кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты не обеспечивают сохранность работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону (в системах противопожарной защиты применяются кабели типа исполнения «КПС», «ТРП») (п.13.15.3 СП 5.13130.2009; ГОСТ 31565-2012). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2410/008-21/21-П/ПВП от 22.11.2024, пункт предписания 15. Место выявления нарушения: БУ "Тарханский ПНИ" Минтруда Чувашии
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 2, Глава 19, Статья 82. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций
29. Прибор управления СОУЭ (прибор управления речевыми оповещателями) установлен в серверной и не обеспечены функцией передачи всех извещений, предусмотренных указанными устройствами, на пожарный пост с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (п. 3.5 СП 3.13130.2009). Место выявления нарушения: БУ "Тарханский ПНИ" Минтруда Чувашии
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
30. Уровень звука в части объекта (мужской корпус: малая палата, палаты №№1,3,4; административно бытовой корпус: раздевалка, склад временного хранения медикаментов, бухгалтерия, кабинет директора, склад хлеба, бытовка столовой, кладовая; женский корпус: кастелянша; процедурная; помещения квартирного корпуса) при включенной системе СОУЭ не превысил постоянный уровень шума данных помещений на 15 дБА (п. 4.2 СП 3.13130.2009). Место выявления нарушения: БУ "Тарханский ПНИ" Минтруда Чувашии
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 4, Глава 19, Статья 84. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и

речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума.

31. В местах прохождения кабельных каналов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости не предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций (п. 5.4.7 ГОСТ Р 59638-2021). Место выявления нарушения: БУ "Тарханский ПНИ" Минтруда Чувашии
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 7, Глава 19, Статья 82. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

32. На объекте не предусмотрены специальные текста оповещения для уведомления работников учреждения (прил. 5 Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464; ранее действовавшие нормы: таб. 2 СП 3.13130.2009). Место выявления нарушения: БУ "Тарханский ПНИ" Минтруда Чувашии
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 8, Прочее Примечание № 4 к Приложению № 5. Постановление Правительства Российской Федерации №1464 от 01.09.2021 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»
Нарушенное обязательное требование:
 При определении требуемого типа системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях и зданиях, где находятся (работают, проживают, проводят досуг) люди с физическими недостатками (слабовидящие, слабослышащие), необходимо учитывать особенности указанных лиц.

33. Соединительные линии в системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с речевым оповещением не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности. В помещении пожарного поста не выведены извещения о неисправности приборов контроля и управления техническими средствами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (п. 3.4 СП 3.13130.2009). Место выявления нарушения: БУ "Тарханский ПНИ" Минтруда Чувашии
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

34. К зданию класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (многоквартирный жилой дом) не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон (подпункт «в» пункта 8.1 СП 4.13130.2013; п.2* Приложения 1* СНИП 2.07.01-89*, п.8.2 СНИП 21-01-97*). Место выявления нарушения: БУ "Тарханский ПНИ" Минтруда Чувашии
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

35. К зданию класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (мужской и административный корпус) не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон. Расстояние от внутреннего края подъезда до наружной стены здания с задней продольной стороны составляет более 8 метров (подпункт «в» пункта 8.1; п. 8.8 СП 4.13130.2013; п.2* Приложения 1* СНИП 2.07.01-89*, п.8.2 СНИП 21-01-97*). Место выявления нарушения: БУ "Тарханский ПНИ" Минтруда Чувашии
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

36. Объект защиты, в радиусе 200 м., не в полном объеме обеспечен источниками наружного противопожарного водоснабжения. Так на территории объекта защиты имеются 2 подземных пожарных резервуара общим объемом 100 куб.м., вместо требуемого 162 куб.м., продолжительность тушения пожара которого должна хватить на 3 часа (п. 10.2, п. 10.3 табл. 2 СП 8.13130.2020; ранее действовавшие нормы: п. 9.10; табл. 2 СП 8.13130.2009). Место выявления нарушения: БУ "Тарханский ПНИ" Минтруда Чувашии
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 14, Статья 62. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Здания и сооружения должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.

В зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 предусмотрен автономный резервные источники электроснабжения

37. (дизельный генератор), который переведен на ручной пуск (п. 5.1 СП 6.13130.2021; п. 1.2.18 и п. 1.2.19 ПУЭ). Место выявления нарушения: БУ "Тарханский ПНИ" Минтруда Чувашии
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 82. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, должны предусматриваться автономные резервные источники электроснабжения. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
38. Руководитель организации не обеспечил исправное состояние, на двуполых дверях эвакуационных выходов, приспособлений для самозакрывания (мужской корпус). Место выявления нарушения: БУ "Тарханский ПНИ" Минтруда Чувашии
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.
39. Руководитель организации не обеспечил исправное состояние, на двуполых дверях эвакуационных выходов, приспособлений для самозакрывания (женский корпус). Место выявления нарушения: БУ "Тарханский ПНИ" Минтруда Чувашии
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.
40. Отделка стен путей эвакуации (коридора 2-го этажа административного корпуса,) выполнена из материалов с неопределенными показателями пожарной опасности (пластиковые панели) (п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2410/008-21/21-П/ПВП от 22.11.2024, пункт предписания 2. Место выявления нарушения: БУ "Тарханский ПНИ" Минтруда Чувашии
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
41. Объект защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (мужской корпус) не выделен в самостоятельный пожарный отсек при размещении в общественном здании иного класса функциональной пожарной опасности (административный корпус) (п.5.2.2 СП 4.13130.2013). Место выявления нарушения: БУ "Тарханский ПНИ" Минтруда Чувашии
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой противопожарными преградами. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. требование о представлении необходимых и (или) имеющих значение документов, сведений от 10.11.2025 №3
2. протокол инструментального обследования от 18.11.2025 №178-2025/3-29
3. протокол инструментального обследования от 18.11.2025 №179-2025/3-29
4. протокол осмотра от 21.11.2025 №3
5. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (Чувашия Чувашская Республика -, р-н Батыревский, с Тарханы, ул Лесная, Дом

1)

6. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах проживания людей (Приложение № 2 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (Чувашия Чувашская Республика - , р-н Батыревский, с Тарханы, ул Лесная, Дом 1)

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Батыревскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии (главный государственный инспектор Батыревского муниципального округа по пожарному надзору) Тукмаков Андрей Валентинович



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

00BF62A585A4C0CEA3904878F2D54FE59A
Владелец: Тукмаков Андрей Валентинович
Действителен с 21.01.2025 по 16.04.2026

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

подпись

Тукмаков Андрей Валентинович - Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Батыревскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии (главный государственный инспектор Батыревского муниципального округа по пожарному надзору), телефон: 88353261496, e-mail: ond-batr@21.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

